


SICHERHEITSDATENBLATT MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Der Werkstattexperte



Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 12.02.2008

überarbeitet am: 08.02.2008

Seite 1/9

Agrar-Fil - Stabelektrode

Art.-Nr.: siehe unten

Technolit® GmbH

Industriestraße 8
36137 Großenlüder

Telefon: 0 66 48/69-0
Fax: 0 66 48/69-5 69

info@technolit.de

http://www.technolit.de



Zertifikat-Reg.-Nr. 017345 QM/UM-System

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN ISO 14001:2005

Schweißfachbetrieb nach DIN 18 800, Teil 7

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:

Agrar Fil - Stabelektrode

**Verwendung des Stoffes /
der Zubereitung:**

Elektrode zum Lichtbogenhandschweißen.

Art.Nr.: 146425 – 2,50 x 250 mm

Art.Nr.: 146432 – 3,25 x 350 mm

Firma:

Technolit GmbH

Industriestr. 8

Telefon: +49 (0) 6648 / 69-0

Qualitätssicherung

Tel.: +49 (0) 6648 / 69-0

Tel.: +49 (0) 30 / 19240

Auskunftgebender Bereich:

Notfallauskunft:

Giftnotruf Berlin:

Normenklassifizierung:

**Hochlegierte, Sonder-
Elektrode:**

36137 Großenlüder

Fax: +49 (0) 6648 / 69-569

E-Mail: info@technolit.de

Mo. - Do.: 7.15 – 16.00 Uhr / Fr. 7.15 – 14.00 Uhr

EN 1600 DIN 8556/ DIN 1736* A-5.4/ A-5.11* (≈ E307-16)

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

➤ Elektroden zum Lichtbogenhandschweißen werden nicht als gefährliche Stoffe eingestuft.

Allgemeine Warnhinweise:

➤ Beim Schweißen, Schneiden und verwandten Verfahren entstehen gefährliche Stoffe, die die Umgebungsluft verunreinigen und eingeatmet werden können. In einer unzulässig hohen Konzentration können sie gesundheitsgefährdend sein.

➤ Rauch und Gase können die Gesundheit gefährden. Sie werden in der Regel durch Einatmen aufgenommen. Andere mögliche Aufnahmewege sind Hautkontakt und Verschlucken. Der Lichtbogen kann Augenverletzungen und Hautverbrennungen verursachen. Der erzeugte Lärm kann das Gehör schädigen. Fälle von Hautkrebs wurden gemeldet. Dieses Produkt erzeugt bei der Verbrennung zum Schweißen oder Schneiden Rauch oder Gase, die gefährliche Chemikalien enthalten.

➤ Stromschläge können tödlich sein. Wenn in feuchter Umgebung oder in nasser Kleidung, an Metallbauten oder in gebückter Haltung wie im Sitzen, Knien oder Liegen geschweißt werden muss und wenn ein hohes Risiko eines unvermeidbaren oder versehentlichen Kontakts mit dem Werkstück besteht, folgende Ausrüstung benutzen: DC-Handschweißgerät oder AC-Schweißgerät mit Spannungsregelung.

➤ Grenzwert TLV (Treshold limit value) für Schweißrauch: Die ACGIH empfiehlt einen allgemeinen Grenzwert für nicht anderweitig eingestuftem Schweißrauch von 5 mg/m³. Den Schweißer und andere Personen schützen. Für ausreichende Belüftung sorgen oder den am Lichtbogen entstehenden Rauch absaugen / oder beides, um Rauch und Gase aus dem Atembereich und der Umgebung zu entfernen. Geeigneten Augen-, Gehör- und Körperschutz tragen.

Überexposition:

➤ Der vorrangige Eintrittsweg der Zersetzungsprodukte ist das Einatmen. Hautkontakt, Augenkontakt und Verschlucken sind möglich.

➤ Die Aufnahme durch die Haut ist unwahrscheinlich.

➤ Wenn das Produkt gemäß den Sicherheitshinweisen verwendet wird und die Exposition durch die Belüftung unter den in diesem Abschnitt empfohlenen Grenzwerten gehalten wird, ist eine Überexposition unwahrscheinlich.

Folgen einer akuten Überexposition:

➤ Eine kurzfristige Überexposition mit Gas, Rauch und Staub kann zu Reizungen von Augen, Lungen, Nase und Rachen führen.

➤ Weitere Informationen siehe Abschnitt 11.

Folgen einer chronischen Überexposition:

➤ Eine langfristige Überexposition mit luftverschmutzenden Stoffen kann zu einer Ansammlung dieser Stoffe in den Lungen führen, die sich bei einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs in dunklen Bereichen zeigt.

- Kann zu Hautausschlag führen.
- Kann zu bleibenden Schädigungen (Siderose, Fibrose, Verkalkung der Knochen, Verkalkung der Bänder, Beeinträchtigungen des zentralen Nervensystems) führen.
- Nickel und Chrom (in einigen Produkten) gelten als Krebs erregend.
- Weitere Informationen siehe Abschnitt 11.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung):

Beschreibung: Elektroden zum Lichtbogenhandschweißen werden nicht als gefährliche Stoffe eingestuft. Das Adjektiv „gefährlich“ in „Gefährliche Stoffe“ wird von der OSHA-Norm „Hazardous Communication Standard“ gefordert und ist dementsprechend auszulegen und bedeutet nicht unbedingt, dass eine Gefährdung vorliegt.

Zusammensetzung: Elektroden zum Lichtbogenhandschweißen bestehen aus einem Metallkerndraht mit einer Flussmittel-Ummantelung.

Herstellung aus:

- Metallkerndraht.
- Umhüllung (enthält Minerale wie Rutil, Carbonate, Aluminiumsilikate usw.), Legierungen, Eisenlegierungen, organische Werkstoffe usw.
- Silikatbinder (für die Herstellung einer Paste, die auf einen Kerndraht gespritzt und getrocknet wird).

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Gefahrenbezeichnung: Nicht eingestuft.

Besondere mit gefährlichen Stoffen verbundene Gefahren: ---

Sicherheitshinweis für gefährliche chemische Stoffe: ---

Sicherheitshinweis für gefährliche chemische Stoffe:

Ungefährliche Zusammensetzung umhüllter Elektroden: In diesem Abschnitt werden die Werkstoffe behandelt, aus denen das Produkt hergestellt wird. Der Rauch und die Gase, die beim Einsatz der Produkte entstehen, werden in Abschnitt 11 behandelt. Siehe dort zu Angaben zum Gesundheitsschutz in Industriebetrieben. Die angegebene CAS-Nummer steht für den jeweiligen Inhaltsstoff.

CAS-Nr.:	Bezeichnung:	Agrar Fil:	OSHA-PEL TWA mg/m ³ :	ACGIH TLV TWA mg/m ³ :
13463-67-7	Titandioxid	x	5 Atembarer Staub	10 Staub
1317-65-3	Carbonate	x	10 Staub	10 Staub
546-93-0			5 Atembarer Staub	
7789-75-5	Flussspat	x	2,5 (als F)	2,5 (als F)
14808-60-7	Mineral Silikate (als Quarz)	x	0,05 Atembarer Staub	0,1
7439-96-5	Mangan-Legierungen * (als Mn)	x	1 Rauch	0,2 Rauch c 5 (STEL)
7439-98-7	Molybdän-Legierungen (als Mo)	x	5 (löslich)	5 (löslich)
7440-02-0	Nickel *	< 8	0,1 (löslich)	0,1 (löslich)
7440-47-3	Chrom – Cr-Legierungen (als Cr)	< 18	1 Metall C 0,01 als Chromat	0,5 Metall 0,05 wasserlöslich Cr (VI) 0,01 unlöslich Cr (VI)
65996-61-4	Zellulose, andere Kohlenhydrate	x	10 Staub	10 Staub
1344-09-8	Kieselsäure, Natriumsalz	x	10 Staub	5
1312-76-1	Kieselsäure, Kaliumsalz (Silikat Binder)			Atembarer Staub
Kern-Draht:	---	x	---	---
7440-47-3	Chrom *	---	1 Metall C 0,01 als Chromat	0,5 Metall 0,05 wasserlöslich Cr (VI) 0,01 unlöslich Cr (VI)
7440-02-0	Nickel *	---	0,1 (löslich)	0,1 (löslich)
7440-21-3	Molybdän	---	10 Staub	5 Atembarer Staub
7439-96-5	Mangan	---	1 Rauch	0,2 Rauch c 5 (STEL)
7439-89-6	Eisen	Rest	10 Staub	5 (Oxid-Rauch) STEL: C5

Anmerkungen:

- x Der Stoff ist vorhanden. Einige dieser Produkte müssen nicht alle aufgelisteten Stoffe enthalten.
 * Toxische Chemikalie, die nach § 313 des Emergency Planning and Community Right-To-Know Act of 1986 (SARA) and 40 CFR Part. 372 meldepflichtig ist.
 C Höchstgrenze.

CAS Nummer nach dem Chemical Abstracts Service.

PEL Zulässige Expositionsgrenzwerte.

STEL Grenzwert für kurzfristige Exposition.

TLV	Threshold Limit Value (Schwellengrenzwert) der ACGIH – American Conference of Government Industrial Hygienists: TLVs and other Occupation Exposure Values.
TWA	Zeitgewichteter Mittelwert.

Stoffe mit vorgeschriebenen EG-Grenzwerten:

CAS-Nr.:	Bezeichnung:	TS 91:	Gew.-%:	R-Sätze:

Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der aufgeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	Im Notfall medizinische Hilfe holen. Die vom Roten Kreuz empfohlene Erste-Hilfe-Maßnahmen ergreifen.
Nach Einatmen:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ An die frische Luft bringen. ➤ Wenn das Atmen schwer fällt, Sauerstoff verabreichen und einen Arzt rufen. ➤ Bei Atemstillstand mit der künstlichen Beatmung, vorzugsweise Mund-zu-Mund-Beatmung, beginnen. ➤ Wenn kein Puls spürbar ist, mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) beginnen. Sofort einen Arzt rufen.
Nach Hautkontakt:	➤ Bei Verbrennungen durch den Lichtbogen kalte und saubere Kompressen auflegen und einen Arzt rufen.
Nach Augenkontakt:	➤ Bei Verbrennungen durch den Lichtbogen kalte und saubere Kompressen auflegen und sofort einen Arzt rufen.
Bei einem Stromschlag:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Strom abschalten. ➤ Empfohlene Behandlung vornehmen. ➤ Sofort einen Arzt rufen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schweißzusätze sind unter normalen Bedingungen nicht entzündlich und stellen kein Risiko in Bezug auf Feuerbildung oder Explosion dar. ➤ Das Produkt ist nicht brennbar. Lichtbögen und Funken können jedoch brennbare und entzündliche Stoffe entzünden. ➤ Nur die Produktverpackung ist brennbar.
Geeignete Löschmittel:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bei einem Feuer in unmittelbarer Nähe können alle Arten von Löschmitteln verwendet werden. ➤ Für die brennenden Stoffe und die Situation geeignete Löschmittel verwenden.
Ungeeignete Löschmittel:	➤ Keine Einschränkung.
Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:	➤ Beim Schweißen und Schneiden bilden sich gefährliche Gase, Rauch und Staub. Siehe Abschnitt 11.
Besondere Schutzausrüstung:	➤ Nicht ohne schweres Atemschutzgerät im Gefahrenbereich aufhalten.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Vorsichtsmaßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Es müssen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Das Produkt ist reaktionsträge und ungefährlich. ➤ Befolgen Sie die in Abschnitt 8 genannten Schutzmaßnahmen.
Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Produkt mit geeigneten Mitteln aufnehmen. ➤ Entsorgungsverfahren siehe Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

	Die Herstelleranweisungen und das Gefahrenetikett auf dem Produkt lesen und verstehen. Siehe American National Standard Z 49.1 „Safety in Welding and Cutting“ (Sicherheit beim Schweißen und Schneiden), herausgegeben von der American Welding Society, und die OSHA-Publikation 2206 (29CFR1910), U.S. Government Printing Office.
Handhabung:	
Hinweise zum sicheren Umgang:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bei der Handhabung müssen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. ➤ Elektrodenumhüllungen sollten nicht oral aufgenommen oder mit Lebensmitteln oder Getränken in Kontakt kommen. ➤ Für ausreichende Belüftung und Rauchabzug am Schweißort oder für beides sorgen. ➤ Atemschutz, Augenschutz und Schutzkleidung tragen.
Hinweise zum Brand- u. Explosionsschutz:	---
Weitere Hinweise:	---
Lagerung:	
Anforderung an Lagerräume und Behälter:	➤ Bei der Lagerung von Schweißdraht müssen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Produkt in der geschlossenen Originalverpackung aufbewahren. Umhüllte Elektroden sollten bis zum Gebrauch grundsätzlich in der Originalverpackung aufbewahrt werden. ➤ Zum Schutz der Elektroden vor feuchtigkeitsbedingten Schäden sollten sie an einem trockenen Ort gelagert werden. ➤ Die Elektroden sollten nach dem First-in-first-out-Prinzip aus dem Bestand genommen werden.
Zusammenlagerungshinweise:	---
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:	Klimatisierung mit <ul style="list-style-type: none"> ➤ einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 60 % ➤ einer Temperatur von 17°C bis 25°C.
Lagerzeit:	Empfohlene Maximal-Lagerzeit: 3 Jahre
Nachtrocknen:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Temperatur zum Nachtrocknen der Elektroden ist auf dem Etikett der Elektrodenverpackung und in den technischen Daten der Elektroden angegeben. ➤ Mit Zellulose umhüllte Elektroden müssen grundsätzlich nicht nachgetrocknet werden. ➤ Für alle anderen Arten von Elektroden wird das Nachtrocknen unmittelbar vor dem Schweißen empfohlen.
Bestimmte Verwendungen:	Siehe Punkt 1.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:	Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
Begrenzung und Überwachung der Exposition:	Die Exposition beim Schweißen und Schneiden auf ein Mindestmaß beschränken. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lüftung: Für ausreichende Belüftung sorgen oder den am Lichtbogen entstehenden Rauch absaugen / oder beides, um Rauch und Gase im Atembereich des Schweißers und in der Umgebung unter den TLV-Grenzwerten zu halten. Den Schweißer anweisen, den Kopf aus dem Rauch herauszuhalten. ➤ Siehe American National Standard Z 49.1 „Safety in Welding and Cutting“, herausgegeben von der American Welding Society, und die OSHA-Publikation 2206 (29CFR1910), U.S. Government Printing Office. ➤ Der Grenzwert TWA der OSHA (1989) für Schweißrauch beträgt 5 mg/m³. ➤ Der allgemeine Staubgrenzwert ist eine Feinstaubkonzentration von 6 mg/m³. ➤ Der Grenzwert TLV der ACGIH beträgt für nicht anderweitig eingestuftem Schweißrauch 5 mg/m³. <p>Gemäß Vorwort der Norm ACGIH-1987-88 sollten die Grenzwerte TLV und TWA bei der Begrenzung von Gesundheitsgefahren als Richtlinienwerte und nicht als Grenzen zwischen sicheren und gefährlichen Konzentrationen gelten. In Abschnitt 11 sind spezifische Rauchbestandteile aufgeführt, die den TLV-Grenzwert ändern können. Die TLV-Grenzwerte werden von der American Conference of Government Industrial Hygienist (ACGIH) veröffentlicht und in Milligramm pro Kubikmeter Luft angegeben.</p>
Expositionsgrenzwerte:	
Warnhinweise:	Beim Schweißen treten gefährliche Stoffe immer als Stoffgemische auf. Die Festlegung der Grenzwerte ist daher sehr kompliziert. Aus diesem Grund werden in der Praxis häufig spezielle Inhaltsstoffe für das Prozess- und Schweißmaterial verwendet. Die Grenzwerte für Stoffgemische sind gemäß TRGS 403 (Bewertung von Stoffgemischen in der Luft am Arbeitsplatz) festzulegen.

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) – Deutschland:

CAS-Nr.:	Bezeichnung:	MAK :
	Schweißrauch	5 mg/m ³
	Feinstaubkonzentration	6 mg/m ³

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der Europäischen Union:

CAS-Nr.:	Bezeichnung:	MAK :
Siehe oben.		

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen und Tabellen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Atenschutz:

Beim Schweißen in kleinen Räumen oder im normalen Arbeitsbereich Rauchschutzmasken oder fremdbelüftete Atemschutzmasken tragen, sofern die Absaugung oder Belüftung die Exposition nicht unter den TLV-Grenzwerten hält.

Handschutz:

Schweißer-Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt/die Zubereitung/das Chemikaliengemisch abgegeben werden. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial: Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:

Einen Helm oder ein Visier mit Schutzblende 12 oder dunkler tragen. Als Faustregel gilt: Mit einer Schutzblende beginnen, die so dunkel ist, dass der Schweißbereich nicht sichtbar ist. Dann eine hellere Blende nehmen, mit der der Schweißbereich ausreichend gesehen werden kann. Bei Bedarf Schutzschilde und Schutzbrillen zum Schutz anderer Personen bereitstellen.

Schutzkleidung:

Einen Kopf-, Hand- und Körperschutz tragen, der vor Verletzung infolge von Strahlung, Funken und Stromschlag schützt. Siehe ANSI Z 49.1. Dazu gehören mindestens Schweißerhandschuhe und Gesichtsschutz und eventuell Armschutz, Schürzen, Schweißschuttschild, Schweißhelm etc Hüte, Schulerschutz sowie dunkle, robuste Kleidung. Den Schweißer anweisen, den Hautkontakt mit spannungsführenden Teilen oder Elektroden zu meiden. Den Arbeitsbereich erden.

Berufsgenossenschaftliche Regeln und Vorschriften:

BGR 500, BGR 220 und BGI 593 beachten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Elektroden zum Lichtbogenhandschweißen bestehen aus einem Metallkerndraht und einer Flussmittel-Umhüllung. Die Produkte sind reaktionsträge und ungefährlich. Sie sind unter normalen Bedingungen nicht entzündlich und stellen kein Risiko in Bezug auf Feuerbildung oder Explosion dar.

Erscheinungsbild:

Form: fest

Farbe: hängt von der Umhüllung ab
Hell- bis dunkelgrau, blau, dunkelgrün

Geruch: geruchslos

Sicherheitsrelevante Daten

Schmelzpunkt / Schmelzbereich:

Wert/Bereich
> 1100

Einheit
°C

Methode

Siedepunkt / Siedebereich:

°C

Flammpunkt:

Nicht anwendbar.

°C

Entzündlichkeit:

Nicht anwendbar.

Explosionsgefahr:

Nicht explosiv.

Explosionsgrenzen: untere:

Vol. %

obere:

Vol. %

Dichte bei 20°C:

g/cm³

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:

Unlöslich.

pH-Wert bei 20°C:

10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität:

- Unter normalen Bedingungen, Temperaturen und unter anweisungsgemäßen Bedingungen stabil.
- Gilt für Schweißen, Schneiden usw. von Metallen.

Reaktivität:

Zu vermeidende Bedingungen:

Einatmen von Schweißrauch, Gasen, Staub, Wirkung des Lichtbogens auf Augen und Haut, Stromschlag.

Gefährliche Reaktionen:

Nicht anwendbar.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Schweißrauch, Gase und Staub.

Zu vermeidende Stoffe:

Siehe Abschnitt 3,4 7 und 11.

Schweißzusätze dürfen nicht mit Säuren oder anderen korrodierenden Stoffen in Kontakt kommen. Unbekannte Grundstoffe.

11. Angaben zur Toxikologie

Allgemeine Angaben:

- Elektroden zum Lichtbogenhandschweißen sind nicht als gefährliche oder toxische Stoffe eingestuft.
- Gesundheitliche Schäden nach einer Produktexposition wurden nicht gemeldet.

Beim Schweißen, Schneiden und verwandten Verfahren entstehen gefährliche Stoffe, die die Umgebungsluft verunreinigen und eingeatmet werden können. In einer unzulässig hohen Konzentration können sie gesundheitsgefährdend sein. Gasförmige Stoffe und Partikel können nach ihren Auswirkungen auf die einzelnen Körperorgane wie folgt eingestuft werden: Lungenreizend, toxisch und Krebs erregend. Die Art und Menge der erzeugten gefährlichen Stoffe hängen in erster Linie vom bearbeiteten Werkstoff und dem Prozess ab.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Die Einstufung von Schweißrauch und Gasen ist nicht einfach. Die Zusammensetzung und die Menge oder beides sind abhängig von:

- dem Prozess, dem Verfahren und den Zusätzen
- der Zusammensetzung des Metallkerndrahtes und der Umhüllung
- dem bearbeiteten Werkstoff

- dem Überzug auf dem bearbeiteten Werkstoff (wie Lack, Metall- und galvanische Überzüge)
- der Anzahl der Schweißvorgänge und der Größe des Arbeitsbereichs
-
- der Güte und des Umfangs der Belüftung
- der Position des Kopfes des Schweißers zur Rauchfahne
- dem Vorhandensein von luftverschmutzenden Stoffen (wie CKW-Dämpfe infolge von Reinigung oder Lackierung)
- der Schweißdauer.

Wenn die Materialien verbraucht werden, sind die erzeugten rauch- und gasförmigen Zersetzungsprodukte in Form und Prozent unterschiedlich zu den Angaben unter Pkt. 2. Zersetzungsprodukte von normalen Arbeitsprozessen beinhalten diese, verursacht durch Evaporation (Verdampfung), Kondensation, Oxidation, Zersetzung der Inhaltsstoffe des Werkstückes (des zu bearbeitenden Materials) und der Beschichtung, als die aus der Pyrolyse und der Verbrennung organischer Stoffe etc.

Zu erwartende Zersetzungsprodukte, aus dem normalen Gebrauch der Produkte beinhalten Komplexe von:

- Verschiedene Oxide, (Eisen, Mangan, Aluminium, Kalium, Natrium, Titan)
- verschiedene Fluoride (Calcium, Kalium, Natrium, andere)
- Barium-Verbindungen (Carbonate, Fluoride)
- Chrom (VI) Verbindungen (Chromate: Na₂CrO₄, K₂CrO₄, ZnCrO₄, etc. Chromtrioxid CrO₃),
- Nickeloxide (NiO, NiO₂, Ni₂O₃)
- Molybdän-Verbindungen
- andere Metalle in Oxidform (Blei, Kupfer, Zink, Zinn, Vanadium)
- Rauche und Gase von auf organischen Stoffen basierenden Beschichtungen (wie z.B. Farben Lacken, Primern)
- Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO₂)
- Stickoxide (Nox = NO, NO₂)
- Ozon (O₃)

Siehe Quelle „Characterization of Arc Welding Fume“, zu erhalten über American Welding Society.

Gefährliche Stoffe aus Schweiß- und verwandten Verfahren:

Lungenreizende Partikel:
 Aluminiumoxid, Eisenoxid, Magnesiumoxid, Molybdän-Verbindungen (unlöslich), Titandioxid
Toxische Gase:
 Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Ozon, Phosgen, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid
Toxische Partikel:
 Barium-Verbindungen (löslich), Calciumoxid, Fluoride, Kupferoxid, Manganoxide, Molybdän-Verbindungen (löslich), Vanadium(V)-Oxid, Zinkoxid
Krebs erregende Gase:
 Formaldehyd
Krebs erregende Partikel:
 Chrom(VI)-Verbindungen (Chromate), Nickeloxid, Kobaltoxid, Berylliumoxid, Cadmiumoxid

Grenzwerte:

Die Expositionsgrenzwerte für die Bestandteile sind in Abschnitt 2 aufgeführt. Die Grenzwerte TLV und TWA sollten als Richtlinienwerte und nicht als Grenzen zwischen sicheren und übermäßigen Konzentrationen gelten. Wenn die Produkte wie empfohlen gebraucht und die in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Vorbeugungsmaßnahmen ergriffen werden, wird eine Überexposition mit gefährlichen Stoffe nicht eintreten.
 Der von der ACGIH festgelegte Grenzwert TLV für nicht anderweitig eingestuftem Schweißrauch beträgt 5 mg/m³. Der TLV für Mangan (0,2 mg/m³) wird erreicht, bevor der allgemeine Grenzwert für Schweißrauch erreicht wird. Die einzige Möglichkeit, die richtigen Werte der Zersetzungsprodukte festzulegen, sind Probennahme und -analyse.
 Die Zusammensetzung und Menge des Rauches und der Gase, denen ein Schweißer übermäßig ausgesetzt sein kann, kann anhand einer Probe aus dem Inneren des Schutzhelms oder aus dem Atembereich des Schweißers bestimmt werden. Siehe ANSI/AWSF 1.1 „Method for Sampling Airborne Particles Generated by Welding and Allied Processes“ (Verfahren zur Probenentnahme von beim Schweißen und verwandten Verfahren erzeugten Luftpartikeln), erhältlich bei der American Welding Society.

Gase:	CAS-Nr.:	MAK ml/m ³	MAK mg/m ³	ACGIH TLV	mg/m ³
Kohlendioxid CO ₂	124-38-9	5.000	9.000	5.000	
Kohlenmonoxid CO	630-08-0	30	33	25	
Distickstofftetraoxid N ₂ O ₄	10544-72-6			3	
Wasserstofffluorid HF	10102-43-9			25	
Stickstoffmonoxid NO	10102-43-9	25	30	3	
Stickstoffdioxid NO ₂	10102-44-0	5	9	0,1	
Ozon O ₃	10028-15-6	0,1	0,2	0,1	
Phosgen COCl ₂	75-44-5	0,1	0,4	0,3	
Formaldehyd CH ₂ O	50-00-0	0,5	0,6		

Rauch und Staub	CAS-Nr.:	MAK	mg/m ³	ACGIH TLV	mg/m ³
Fluoride (Calcium als Fluorid)	778-75-5	2,5	Staub gesamt	2,5	Staub gesamt
Chrom(VI)-Verbindungen (Chromate)	1333-82-0	0,1	Staub gesamt	0,5	Staub gesamt als Cr
Kupferoxid	7440-50-8	0,1	Atembarer Staub	0,2	Rauch
Manganoxid	7439-96-5	0,5	Staub gesamt	0,2	Rauch

Nickel Ni (löslich)	7440-02-0	0,1	Staub gesamt	0,1	Staub gesamt
Nickeloxide NiO, Ni ₂ O ₃	1313-99-1, 1314-06-3	0,5	Staub gesamt		
Molybdän-Verbindungen, löslich (als Mo)	7439-98-7	5	Staub gesamt	5	Staub gesamt
Berylliumoxid BeO	1304-56-7	0,002	Staub gesamt		
Cadmiumoxid CdO	1306-19-0	0,03	Staub gesamt	0,01	Staub gesamt
Kobaltoxid CoO	1307-96-6	0,1	Staub gesamt		
Vanadium(V)-Oxid	1314-62-1	0,05	Atembarer Staub		
Zinkoxid	1314-13-2	5	Atembarer Staub		
Siliziumdioxid SiO ₂	7631-86-9	0,1	Atembarer Staub	0,1	Atembarer Staub
MAK - Maximale Arbeitsplatzkonzentration	Festgelegt von der DFG (Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft) oder der EU (Kommission der Europäischen Union)				
TLV - Treshold Limit Value	(ACGIH - Amerikanische Konferenz der staatlichen Gesundheitsschutzbeauftragten für die Industrie: TLVs and other Occupational Exposure Values (Schwellengrenzwerte und andere Expositionswerte am Arbeitsplatz))				

Akute Toxizität:

Nach einer akuten (kurzfristigen) Überexposition mit Gasen, Rauch und Staub können u.a. folgende Symptome vorliegen:

- Reizung der Augen (trärende Augen), Reizung der Nase (Übelkeit und Trockenheit), Reizung der Lunge und des Rachens.
- Unwohlsein wie Kopfschmerzen, Schwindel, Gießfieber, Atembeschwerden, häufiges Husten oder Schmerzen im Brustkorb.
- Kann bestehende Atemwegsbeschwerden (z.B. Asthma, Emphysem) verschlimmern.
- Eine Exposition mit extrem hohen Mengen von Fluoriden kann zu Magenschmerzen, Diarrhö, Muskelschwäche und Muskelkrämpfen führen. In äußersten Fällen kann sie zu Bewusstlosigkeit und Tod führen.
- Einige mit dem Schweißen verbundene toxische Gase können zu Lungenödemen, Erstickung und Tod führen.
- Chrom bzw. Chromate im Rauch können Nase (Nasenschleimhäute) und Haut reizen.
- Nickelverbindungen im Rauch können einen metallischen Geschmack im Mund, Übelkeit, ein Engegefühl in der Brust, Fieber und allergische Reaktionen auslösen.

Vorhandene Krankheitsbilder, die durch die Überexposition verschlimmert werden:

Menschen mit Allergien oder eingeschränkter Atemfunktion können Symptome zeigen, die durch die Exposition mit Schweißrauch verschlimmert werden. Eine derartige Reaktion kann wegen der unterschiedlichen Zusammensetzung und Menge der Zersetzungsprodukte jedoch nicht vorhergesagt werden.

Chronische Toxizität:

Eine Folge einer chronischen (langzeitigen) Überexposition mit luftverschmutzenden Stoffen kann die Anreicherung dieser Stoffe in den Lungen sein, die sich bei einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs in dunklen Bereichen zeigt. Die Schwere der Veränderung ist proportional zur Expositionsdauer. Die sichtbaren Veränderungen sind nicht unbedingt Symptome einer eingeschränkten Lungenfunktion oder Lungenerkrankung. Zudem können die bei der Röntgenaufnahme sichtbaren Veränderungen von nicht arbeitsbedingten Faktoren wie Rauchen usw. hervorgerufen worden sein.

Folgen:

- Kann Hautausschlag verursachen.
- Eine chronische Überexposition mit Schweißrauch kann zu Siderose (Eisenablagerungen in der Lunge) führen und die Lungenfunktion beeinträchtigen.
- Fälle von Bronchitis und Lungenfibrose wurden gemeldet.
- Eine wiederholte Exposition mit Fluoriden kann zu einer übermäßigen Verkalkung der Knochen und der Rippen-, Becken- und Wirbelsäulenbänder führen.
- Eine langfristige Überexposition mit nickelhaltigem Rauch kann zudem zu Lungenfibrose und Lungenödemen führen.
- Eine Überexposition mit Manganverbindungen kann das zentrale Nervensystem beeinträchtigen. Symptome dafür sind Mattigkeit, Müdigkeit, Muskelschwäche, emotionale Störungen und spastischer Gang.
- Keine Daten vorhanden.

Sensibilisierung: Krebserregung (NTP-Jahresbericht, IARC-Monografien, sonstige):

- Nickel und Chrom sind nach der OSHA als potenziell Krebs erregende Stoffe zu betrachten (29CFR1910.1200). Die IARC gibt Nickel, Chrom und einige ihrer Verbindungen als potenziell Krebs erregend für Menschen an, wobei die Verbindungen jedoch nicht genau genannt werden können. Die IARC zog ihre Schlussfolgerung nicht aus dem Schweißen, sondern aus anderen Verfahren.
- Ungeachtet dessen müssen die Expositionswerte unter den in Abschnitt 11 genannten Werten liegen.
- Chrom(VI)-Verbindungen werden in kritischen Konzentrationen erzeugt, wenn hoch legierte, beschichtete Elektroden für das manuelle Metall-Lichtbogenschweißen verwendet werden. Das ist auch beim Reparaturschweißen von mit zinkchromathaltigen Grundierungen beschichteten Werkstoffen der Fall, ein Verfahren, das in der Vergangenheit angewandt wurde. Nickeloxide entstehen vorrangig beim Schweißen mit reinem Nickel und Nickellegierungen.
- Berylliumoxid, Kobaltoxid und Cadmiumoxid, die aus dem Stammwerkstoff oder Schweißwerkstoff erzeugt werden, gelten ebenfalls als potenziell Krebs erregend.

Warnhinweis:

Dieses Produkt erzeugt, wenn es beim Schweißen oder Schneiden eingesetzt wird, Rauch oder Gase, die chemische Stoffe enthalten, die dem Bundesstaat Kalifornien in einigen Fällen als Krebs erregend bekannt sind (California Health & Safety Code (Kalifornisches Gesetz zu Gesundheitsschutz und Sicherheit) § 25249.5 ff.).

Mutation:	➤ Keine Daten vorhanden.
Auswirkung auf die Reproduktionsfähigkeit:	➤ Dieses Produkt enthält oder erzeugt, wenn es beim Schweißen oder Schneiden eingesetzt wird, chemische Stoffe bzw. Rauch oder Gase, die chemische Stoffe enthalten, die dem Bundesstaat Kalifornien in einigen Fällen als Geburtsschäden (oder andere Reproduktionsschäden) verursachend bekannt sind (California Health & Safety Code § 25249.5 ff.)

12. Umweltspezifische Angaben

Ökologische Wirkungen:	
Allgemeine Bemerkung:	Elektroden zum Lichtbogenhandschweißen und Schweißprodukte (Schlacke) sind nicht umweltgefährlich. Sie sind fest, kompakt und nicht in Wasser löslich. Wenn Elektroden der Witterung ausgesetzt sind (Feuchtigkeit, extrem hohe oder niedrige Temperaturen) können sich ihre Eigenschaften verändern. Das unkontrollierte Entsorgen von Materialien in die Umwelt vermeiden.
Mobilität:	➤ Keine Angaben gefunden. ➤ Feste, kompakte und in Wasser unlösliche Produkte.
Stabilität und Zersetzung:	➤ Unter gewöhnlichen Bedingungen, Temperaturen und unter anweisungsgemäßen Bedingungen stabil. ➤ In feuchter Umgebung können sich die Eigenschaften des Schweißstoffes verändern.
Bioakkumulation:	➤ Keine Angaben gefunden.
Verbleib in der Umwelt:	➤ Keine Angaben gefunden. ➤ Das Produkt hat (unseres Wissens) keine negativen Umwelteinwirkungen.
Wassergefährdungsklasse:	n.w.g. (Wassergefährdung/-schutz, unseres Wissens - Selbsteinstufung)

13. Entsorgungshinweise

Produkt:	
Empfehlung:	Verhindern, dass Abfälle die Umgebung verunreinigen. Was nicht wieder verwendet oder wieder verwertet werden kann, sollte in angemessener und zulässiger Weise entsorgt werden.
Abfallschlüssel-Nummer:	---
Leere Behälter:	
Empfehlung:	Alle Produkte, Reststoffe, Einwegbehälter und Verpackungsmaterial umweltverträglich und gemäß den geltenden (bundesstaatlichen, staatlichen, örtlichen) Rechtsvorschriften entsorgen, sofern nichts anderes angegeben ist.

14. Transportvorschriften

Das Produkt beinhaltet keine schädlichen Inhaltsstoffe und ist nicht in den Versandvorschriften für Gefahrgüter aufgeführt.

UN-Nummer:	Nicht geregelt.
IMDG/IMO:	Nicht einstuftungspflichtig.
ADR/RID:	Nicht einstuftungspflichtig.
ICAO/IATA:	Nicht einstuftungspflichtig.
Transport / weitere Angaben:	Die Produkte müssen gegen Witterungseinflüsse (wie Feuchtigkeit, Nässe, Regen, Schnee ...) geschützt werden.
Warnung:	

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG(EEC)-Richtlinien:
Die Kennzeichnung nach den EG-Rechtsvorschriften ist nicht erforderlich. Die Produkte sind nicht als gefährlich eingestuft.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

R-Sätze:

S-Sätze:

Nationale Vorschriften:
Sicherheitsbeurteilung:

Sicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durch geführt.

Klassifizierung nach VbF:

Technische Anleitung Luft (TA-Luft):

Wassergefährdungsklasse:

n.w.g.

Berufsgenossenschaftliche Regeln und Vorschriften:

Kap. 2.26

BGR 500 – Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren

BGR 220 – Schweißrauche

BGI 593 – Schadstoffe beim Schweißen und bei verwandten Verfahren

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherung im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften dar und erfolgen unverbindlich. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, die obige Information darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden. Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten. Nicht ausgefüllte Rubriken beruhen darauf, dass die Daten nicht bekannt sind bzw. dass Erfahrungen nicht vorliegen. Sie berechtigen nicht zu der Annahme, dass von dem jeweiligen Punkt keine Gefahren ausgehen können. Die Firma kann nicht für Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine direkte Übernahme von Angaben aus unseren Sicherheitsdatenblättern in der alleinigen Verantwortung des Empfängers liegen.

Wir verweisen auf unser Schutzbrillen- und Schutzhandschuhprogramm.

Das SDB wurde nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt erstellt. Unseres Wissens sind die Angaben zum Ausgabedatum aktuell. Da die Technolit GmbH keinen Einfluss auf die Verwendung der Angaben, Meinungen und Bedingungen für den Gebrauch der Produkte nehmen kann, ist der Benutzer verpflichtet, die Bedingungen für den sicheren Gebrauch der Produkte selbst festzulegen. Der Benutzer muss die Eignung des Materials für einen bestimmten Zweck selbst feststellen und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

Die Technolit GmbH macht die Angaben in SDB in gutem Glauben, gibt aber keine Zusicherung in Bezug auf ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit. Das SDB dient lediglich als Richtlinie für die angemessene vorsichtige Handhabung des Materials durch eine ordentlich geschulte Person. Empfänger der Informationen müssen eigenständig beurteilen, ob das Material für einen bestimmten Zweck geeignet ist. Die Technolit GmbH gibt in Bezug auf die Angaben in diesem SDB oder das Produkt, auf das sich die Angaben beziehen, keine ausdrücklichen oder konkludenten Zusicherungen oder Garantien wie u. a. die Garantie der Durchschnittsqualität und der Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Dementsprechend haftet die Technolit GmbH nicht für Schäden, die aus der Verwendung oder dem Vertrauen auf den Angaben folgen.

Relevante R-Sätze:

Keine.

Quellen:

BG Norddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft „Gefahrstoffe beim Schweißen und bei verwandten Verfahren“
Sicherheitsdatenblätter anderer Hersteller von Schweißzusätzen

Siehe:

American National Standard Z 49.1 „Safety in Welding and Cutting“, herausgegeben von der American Welding Society und die OSHA-Publikation 2206 (29CFR1910), U.S. Government Printing Office.

ANS/AWS F 111.1, F1.2, F1.4 und F 1.5, erhältlich bei der American Welding Society, 50 N.V.LeJeune Road, Miami, FL33126

EN-Normen für das Fachgebiet Schweißtechnik:

EN-Nummer / Ausgabe	Titel
EN 169 / 1992	Persönlicher Augenschutz; Filter für Schweißen und verwandte Technik; Transmissionsanforderungen und empfohlene Verwendung
EN 175 / 1994	Persönlicher Schutz; Geräte für Augen und Gesichtsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren (ausgenommen Hauben)
EN 379 / 1993	Anforderung an Schweißschutzfilter mit umschaltbaren Lichttransmissionsgrad und Schweißerschutzfilter mit zwei Lichttransmissionsgraden
EN 470 / 1994	Schutzkleidung für Schweißer und ähnliche Verfahren
EN 60974-1 / 1990	Sicherheitsanforderungen für Einrichtungen zum Lichtbogenschweißen, Teil 2: Schweißstromquelle

Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblattes werden alle vorhergehenden Sicherheitsdatenblätter für dieses Produkt ungültig.

Dieses SDB entspricht formal der EG-Verordnung Nr. 1907/2006.

Inhaltliche Angaben, die nach dieser Verordnung notwendig sind/werden, werden in der vorgegebenen Zeit und nach Kenntnis der erforderlichen Informationen nachgetragen bzw. ergänzt.