


# SICHERHEITSDATENBLATT MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Der Werkstattexperte



Gemäß VO 1907/2006/EG (REACH)

Druckdatum: 16.04.2010

überarbeitet am: 16.04.2010

Seite 1/9

**Technolit® GmbH**

Industriestraße 8  
36137 Großenlütder

Telefon: 0 66 48/69-0

Fax: 0 66 48/69-5 69

info@technolit.de

http://www.technolit.de



Zertifikat-Reg.-Nr. 017345 QM/UM-System

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000  
DIN EN ISO 14001:2005

Schweißfachbetrieb nach DIN 18 800, Teil 7

**Zinkromax®** Schutzgas-Schweißdraht

**Art.-Nr.: Siehe unten**

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### Handelsname:

Verwendung des Stoffes /  
der Zubereitung:

**Zinkromax®** Schutzgas-Schweißdraht

Schutzgas-Schweißdraht - Sonderlegierung

Art.-Nr.: 310006 – 310007 Ø 0,60 mm – ca. 15 kg / 5 kg

Art.-Nr.: 310008 – 310009 Ø 0,80 mm – ca. 15 kg / 5 kg

Art.-Nr.: 310010 – 310011 Ø 1,00 mm – ca. 15 kg / 5 kg

Art.-Nr.: 310012 Ø 1,20 mm – ca. 15 kg

### Firma:

Auskunftgebender Bereich:

Technolit GmbH

Industriestr. 8

Telefon: +49 (0) 6648 / 69-0

Qualitätssicherung

Dr. U. Halle

Tel.: +49 (0) 6648 / 69-0

Tel.: +49 (0) 30 / 30686 790

Sonderlegierung:

EN ISO 14341-A

36137 Großenlütder

Fax: +49 (0) 6648 / 69-569

E-Mail: info@technolit.de

Mo. - Do.: 7.15 – 16.00 Uhr / Fr. 7.15 – 14.00 Uhr

AWS A-5.18 / 5.28:

ER 70 S-2

### Giftnotruf Berlin:

Normklassifizierung:

## 2. Mögliche Gefahren

Gefährliche Eigenschaften:

- Schweißdrähte zum Lichtbogenhandschweißen werden nicht als gefährliche Stoffe eingestuft.
- Beim Schweißen, Schneiden und verwandten Verfahren entstehen gefährliche Stoffe, die die Umgebungsluft verunreinigen und eingeatmet werden können. In einer unzulässig hohen Konzentration können sie gesundheitsgefährdend sein.

Allgemeine Warnhinweise:

Rauch und Gase können die Gesundheit gefährden. Sie werden in der Regel durch Einatmen aufgenommen. Andere mögliche Aufnahmewege sind Hautkontakt und Verschlucken. Der Lichtbogen kann Augenverletzungen und Hautverbrennungen verursachen. Der erzeugte Lärm kann das Gehör schädigen. Fälle von Hautkrebs wurden gemeldet. Dieses Produkt erzeugt beim Schweißen oder Schneiden Rauch oder Gase, die gefährliche Chemikalien enthalten.

Stromschläge können tödlich sein. Wenn in feuchter Umgebung oder in nasser Kleidung an Metallbauten oder in gebückter Haltung wie im Sitzen, Knien oder Liegen geschweißt werden muss und wenn ein hohes Risiko eines unvermeidbaren oder versehentlichen Kontakts mit dem Werkstück besteht, folgende Ausrüstung benutzen: DC-Schweißgerät, DC-Handschweißgerät oder AC-Schweißgerät mit Spannungsregelung.

Grenzwert TLV (Threshold limit value) für Schweißrauch: Die ACGIH empfiehlt einen allgemeinen Grenzwert für nicht anderweitig eingestuftes **Schweißrauch von 5 mg/m<sup>3</sup>**.

Sich und andere schützen. Für ausreichende Belüftung sorgen oder den am Lichtbogen entstehenden Rauch absaugen oder/bzw. beides, um Rauch und Gase aus dem Atembereich und der (Arbeitsplatz-)Umgebung zu entfernen. Geeigneten Augen-, Gehör und Körperschutz tragen.

Aufnahmewege bei Überexposition:

- Der vorrangige Eintrittsweg der Zeretzungsprodukte ist das Einatmen. Hautkontakt, Augenkontakt und Verschlucken sind möglich.
- Die Aufnahme durch die Haut ist unwahrscheinlich.
- Wenn das Produkt gemäß den Sicherheitshinweisen verwendet wird und die Exposition durch die Belüftung unter den empfohlenen Grenzwerten (Siehe Abschnitt 2 und 3) gehalten wird, ist eine Überexposition unwahrscheinlich.

Folgen einer akuten Überexposition:

- Eine kurzfristige Überexposition mit Gas, Rauch und Staub kann zu Reizungen von Augen, Lungen, Nase und Rachen führen.
- Weitere Informationen siehe Abschnitt 11.

Folgen einer chronischen Überexposition:

- Eine langfristige Überexposition mit luftverschmutzenden Stoffen kann zu einer Ansammlung dieser Stoffe in den Lungen führen, die sich bei einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs in dunklen Bereichen zeigt.
- Kann zu Hautausschlag führen.
- Kann zu bleibenden Schädigungen (Siderose, Fibrose, Verkalkung der Knochen, Verkalkung der Bänder, Beeinträchtigungen des zentralen Nervensystems) führen.
- Nickel und Chrom gelten als Krebs erregend.
- Weitere Informationen siehe Abschnitt 11.

### 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Allgemein:

Schweißdrähte zum Lichtbogenhandschweißen werden nicht als gefährliche Stoffe eingestuft. Das Adjektiv „gefährlich“ in „Gefährliche Stoffe“ wird von der OSHA-Norm „Hazardous Communication Standard“ gefordert und ist dementsprechend auszulegen und bedeutet nicht unbedingt, dass eine Gefährdung vorliegt.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

---

Gefahrenbezeichnung:

Nicht eingestuft.

Besondere mit gefährlichen Stoffen verbundene Gefahren:  
Sicherheitshinweis für gefährliche chemische Stoffe:

---

---

Der Rauch und die Gase, die beim Einsatz der Produkte entstehen, werden in Abschnitt 11 behandelt. Siehe dort zu Angaben zum Gesundheitsschutz in Industriebetrieben. Die angegebene CAS-Nummer steht für den jeweiligen Inhaltsstoff.

Stoff:	CAS Nr.:	Anteil in %:
Cr - Chrom	7440-73-3	0,10
Ni - Nickel	7440-20-0	< 1,0
Mn - Mangan	7439-96-5	1,5
Fe - Eisen	7439-89-6	97

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Im Notfall medizinische Hilfe holen. Die vom Roten Kreuz empfohlene Erste-Hilfe-Maßnahmen ergreifen.

Nach Einatmen:

- An die frische Luft bringen.
- Wenn das Atmen schwer fällt, Sauerstoff verabreichen und einen Arzt rufen.
- Bei Atemstillstand mit der künstlichen Beatmung, vorzugsweise Mund-zu-Mund-Beatmung, beginnen.
- Wenn kein Puls spürbar ist, mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) beginnen. Sofort einen Arzt rufen.

Nach Hautkontakt:

- Bei Verbrennungen durch den Lichtbogen kalte und saubere Kompressen auflegen und einen Arzt rufen.

Nach Augenkontakt:

- Bei Verbrennungen durch den Lichtbogen kalte und saubere Kompressen auflegen und sofort einen Arzt rufen.

Bei einem Stromschlag:

- Strom abschalten.
- Die empfohlene Behandlung vornehmen.
- Sofort einen Arzt rufen.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Eigenschaften:

- Schweißzusätze sind unter normalen Bedingungen nicht entzündlich und stellen kein Risiko in Bezug auf Feuerbildung oder Explosion dar.
- Das Produkt ist nicht brennbar. Lichtbögen und Funken können jedoch brennbare und entzündliche Stoffe entzünden.
- Nur die Produktverpackung ist brennbar.

Geeignete Löschmittel:

- Bei einem Feuer in unmittelbarer Nähe können alle Arten von Löschmitteln verwendet werden.
- Das für die brennenden Stoffe und die Situation geeignete Löschmittel verwenden.
- Keine Einschränkung.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Besondere Risiken bei der Freisetzung:

- Beim Schweißen und Schneiden bilden sich gefährliche Gase, Rauch und Staub. Siehe Abschnitt 11.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

- Nicht ohne schweres Atemschutzgerät im Gefahrenbereich aufhalten.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

- Es müssen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Das Produkt ist reaktionsträge und ungefährlich.
- Die in Abschnitt 8 genannten Schutzmaßnahmen befolgen.

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:

- Das Produkt mit geeigneten Mitteln aufnehmen.

- Entsorgungsverfahren siehe Abschnitt 13.

**7. Handhabung und Lagerung**

Allgemein: Die Herstelleranweisungen und das Gefahrenetikett auf dem Produkt lesen und verstehen. Siehe American National Standard Z 49.1 „Safety in Welding and Cutting“ (Sicherheit beim Schweißen und Schneiden), herausgegeben von der American Welding Society, und die OSHA-Publikation 2206 (29CFR1910), U.S. Government Printing Office.

**Handhabung:**  
Hinweise zum sicheren Umgang:

- Bei der Handhabung müssen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.
- Für ausreichende Belüftung und Rauchabzug am Schweißplatz oder für beides sorgen.
- Atemschutz, Augenschutz und Schutzkleidung tragen.

**Lagerung:**  
Anforderung an Lagerräume und Behälter:

- Bei der Lagerung von Schweißdrähten müssen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.
- Das Produkt in der Originalverpackung lagern und bis zum Gebrauch grundsätzlich in der Originalverpackung aufbewahren.

Bestimmte Verwendungen: Schutzgas-Schweißdraht (Siehe auch Etikett).

**8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

Allgemein: Die Exposition beim Schweißen und Schneiden auf ein Mindestmaß beschränken.

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

- **Lüftung:** Für ausreichende Belüftung sorgen oder den am Lichtbogen entstehenden Rauch absaugen oder/bzw. beides, um Rauch und Gase im Atembereich des Schweißers und in der (Arbeitsplatz-)Umgebung unter den TLV-Grenzwerten zu halten. Den Schweißer anweisen, den Kopf aus dem Rauch herauszuhalten.
- Siehe American National Standard Z 49.1 „Safety in Welding and Cutting“, herausgegeben von der American Welding Society, und die OSHA-Publikation 2206 (29CFR1910), U.S. Government Printing Office.

Begrenzung und Überwachung der Exposition: **Expositionsgrenzwerte:**

- **Der Grenzwert TWA der OSHA (1989) für Schweißrauch beträgt 5 mg/m³.**
- **Der allgemeine Staubgrenzwert ist eine Feinstaubkonzentration von 6 mg/m³.**
- **Der Grenzwert TLV der ACGIH beträgt für nicht anderweitig eingestuftes Schweißrauch 5 mg/m³.**

Empfohlene Überwachungsverfahren: Raumluftüberwachung zur Ermittlung der Wirksamkeit der Lüftung und/oder der Notwendigkeit für die Verwendung von Atemschutzgeräten unter Beachtung der DIN EN 689. („Arbeitsplatzatmosphäre: Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich von Grenzwerten und Mess-Strategie“).

Gemäß Vorwort der Norm ACGIH-1987-88 sollten die Grenzwerte TLV und TWA bei der Begrenzung von Gesundheitsgefahren als Richtlinienwerte und nicht als Grenzen zwischen sicheren und gefährlichen Konzentrationen gelten. In Abschnitt 11 sind spezifische Rauchbestandteile aufgeführt, die den TLV-Grenzwert ändern können. Die TLV-Grenzwerte werden von der American Conference of Government Industrial Hygienist (ACGIH) veröffentlicht und in Milligramm pro Kubikmeter Luft angegeben.

**Warnhinweis!** Beim Schweißen treten gefährliche Stoffe immer als Stoffgemische auf. Die Festlegung der Grenzwerte ist daher sehr kompliziert. Aus diesem Grund werden in der Praxis häufig spezielle Inhaltsstoffe für das Prozess- und Schweißmaterial verwendet. Die Grenzwerte für Stoffgemische sind gemäß TRGS 403 (Bewertung von Stoffgemischen in der Luft am Arbeitsplatz) festzulegen. Schweißrauche sind abzusaugen.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.:	Bezeichnung:	AGW:
<b>Siehe oben / sowie Punkt 11.</b>		

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der Europäischen Union:

CAS-Nr.:	Bezeichnung:	OEL:
---		

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen und Tabellen.

**Persönliche Schutzausrüstung:**

Persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

---

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen  
Atemschutz:

Beim Schweißen in kleinen Räumen oder im normalen Arbeitsbereich Rauchschutz-, (fremdbelüftete) Atemschutzmasken oder Feinstaubmasken tragen, sofern die Absaugung oder Belüftung die Exposition nicht unter den TLV-Grenzwerten hält.  
[Das Tragen von Atemschutz, mit Ausnahme von belüfteten Hauben/Helmen, darf keine ständige Maßnahme sein. Die Tragezeitbegrenzung ist durch eine tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung unter Einbeziehung eines Arbeitsmediziners zu ermitteln. Dabei ist die BGR 190 zu berücksichtigen.]

Handschutz: Schweißer-Schutzhandschuhe.

[Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt/die Zubereitung/das Chemikaliengemisch abgegeben werden. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial: Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.]

Augenschutz:

Einen Helm oder ein Visier mit Schutzblende 9-13 oder dunkler tragen. Als Faustregel gilt: Mit einer Schutzblende beginnen, die so dunkel ist, dass der Schweißbereich nicht sichtbar ist. Dann eine hellere Blende nehmen, mit der der Schweißbereich ausreichend gesehen werden kann. Bei Bedarf Schutzschilde und Schutzbrillen zum Schutz anderer Personen bereitstellen.

Schutzkleidung:

Einen Kopf-, Hand-, Körperschutz und Feinstaubmasken tragen, die vor Verletzungen infolge von Strahlung, Funken und Stromschlag schützen. Siehe ANSI Z 49.1. Dazu gehören mindestens Schweißerhandschuhe und Gesichtsschutz und eventuell Armschutz, Schürzen, Schweißschuttschild, Schweißhelm etc Hüte, Schulerschutz sowie dunkle, robuste Kleidung. Den Schweißer anweisen, den Hautkontakt mit spannungsführenden Teilen oder Elektroden zu meiden. Den Arbeitsbereich erden.

Zusätzliche Hinweise:

**BGR 500, BGR 220 und BGI 593 beachten.**

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Schweißdrähte sind reaktionsträge und ungefährlich. Sie sind unter normalen Bedingungen nicht entzündlich und stellen kein Risiko in Bezug auf Feuerbildung oder Explosion dar.

### Erscheinungsbild:

Form: Feststoff

Farbe: Orange / Kupferfarben

Geruch: geruchsfrei

Sicherheitsrelevante Daten	Wert/Bereich	Einheit	Methode
Schmelzpunkt / Schmelzbereich:	> 1100	°C	
Flammpunkt:	Nicht gegeben.	°C	
Entzündlichkeit:	Nicht gegeben.		
Explosionsgefahr:	Nicht explosiv.		
Wasserlöslichkeit:	Unlöslich.		

## 10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität:

- Unter normalen Bedingungen, Temperaturen und unter anweisungsgemäßen Bedingungen stabil.
- Gilt für Schweißen, Schneiden usw. von Metallen.

Reaktivität:

Zu vermeidende Bedingungen:

- Einatmen von Schweißrauch, Gasen, Staub, Wirkung des Lichtbogens auf Augen und Haut, Stromschlag.

Gefährliche Reaktionen:

- Nicht gegeben.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

- Schweißrauch, Gase und Staub.
- Siehe Abschnitt 2,3,4 7 und 11.

Zu vermeidende Stoffe:

- Schweißdrähte dürfen nicht mit Säuren oder anderen korrodierenden Stoffen in Kontakt kommen.
- Unbekannte Grundstoffe.

## 11. Angaben zur Toxikologie

Allgemeine Angaben:

- Schweißdrähte sind nicht als gefährliche oder toxische Stoffe eingestuft.
- Gesundheitliche Schäden nach einer Produktexposition wurden nicht gemeldet.

Beim Schweißen, Schneiden und verwandten Verfahren entstehen gefährliche Stoffe, die die Umgebungsluft verunreinigen und eingeatmet werden können. In einer unzulässig hohen Konzentration können sie gesundheitsgefährdend sein. Gasförmige Stoffe und Partikel können nach ihren Auswirkungen auf die einzelnen Körperorgane wie folgt eingestuft werden: Lungen-reizend, toxisch und Krebs-erregend. Die Art und Menge der erzeugten gefährlichen Stoffe hängen in erster Linie vom bearbeiteten Werkstoff und dem Prozess ab.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Die Einstufung von Schweißrauch und Gasen ist nicht einfach. Die Zusammensetzung und die Menge oder beides sind abhängig von:

- dem Prozess, dem Verfahren und den Zusätzen
- dem bearbeiteten Werkstoff
- dem Überzug auf dem bearbeiteten Werkstoff (wie Lack, Metall- und galvanische Überzüge)
- der Anzahl der Schweißvorgänge und der Größe des Arbeitsbereichs
- der Güte und des Umfangs der Belüftung
- der Position des Kopfes des Schweißers zur Rauchfahne

- dem Vorhandensein von luftverschmutzenden Stoffen (wie CKW-Dämpfe infolge von Reinigung oder Lackierung)
- der Schweißdauer.

Beim Verbrauch der Stoffe unterscheiden sich die Rauch- und Gaszersetzungsprodukte in ihrem prozentualen Anteil und ihrer Form von den in Abschnitt 3 aufgeführten Bestandteilen. Zu den Zersetzungsprodukten aus dem normalen Betrieb gehören auch die, die infolge von Verdampfung, Kondensation, Oxidation, Zersetzung der Bestandteile des bearbeiteten Werkstoffs und seines Überzugs bei der Pyrolyse und Verbrennung organischer Bestandteile usw. entstehen.

Zu den zu erwartenden Zersetzungsprodukten aus dem normalen Gebrauch der Produkte gehören folgende:

- verschiedene Oxide (Eisen, Mangan, Aluminium, Kalium, Natrium, Titan)
- verschiedene Fluoride (Calcium, Kalium, Natrium, sonstige)
- Bariumverbindungen (Carbonate, Fluoride)
- Chrom(VI)-Verbindungen (Chromate: Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, ZnCrO<sub>4</sub> usw., Chromtrioxid CrO<sub>3</sub>)
- Nickeloxide (NiO, NiO<sub>2</sub>, NiO<sub>3</sub>)
- Molybdänverbindungen
- andere Metalle in Oxidform (Blei, Kupfer, Zink, Zinn, Vanadium usw.)
- Rauch und Gase von organischen Beschichtungen (z. B. Farben, Lacke, Grundierungen)
- Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)
- Stickoxide (NO<sub>x</sub> = NO, NO<sub>2</sub>)
- Ozon (O<sub>3</sub>)

(Siehe „Characterization of Arc Welding Fumes“ (Charakterisierung von beim Lichtbogen--schweißen entstehendem Rauch), erhältlich bei der American Welding Society

**Gefährliche Stoffe aus Schweiß- und verwandten Verfahren:**

Lungenreizende Partikel:  
 Aluminiumoxid, Eisenoxid, Magnesiumoxid, Molybdänverbindungen (unlöslich), Titandioxid  
Toxische Gase:  
 Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Ozon, Phosgen, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid  
Toxische Partikel:  
 Bariumverbindungen (löslich), Calciumoxid, Fluoride, Kupferoxide, Manganoxide, Molybdänverbindungen (löslich), Vanadium(V)-Oxid, Zinkoxid  
Krebs erregende Gase:  
 Formaldehyd  
Krebs erregende Partikel:  
 Chrom(VI)-Verbindungen (Chromate), Nickeloxid, Kobaltoxid, Berylliumoxid, Cadmiumoxid

**Grenzwerte:**

Die Expositionsgrenzwerte für die Bestandteile sind in Abschnitt 3 aufgeführt. Die Grenzwerte TLV und TWA sollten als Richtlinienwerte und nicht als Grenzen zwischen sicheren und übermäßigen Konzentrationen gelten. Wenn die Produkte wie empfohlen gebraucht und die in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Vorbeugungsmaßnahmen ergriffen werden, wird eine Überexposition mit gefährlichen Stoffe nicht eintreten. Der von der ACGIH festgelegte Grenzwert TLV für nicht anderweitig eingestuftem Schweißrauch beträgt 5 mg/m<sup>3</sup>. Der TLV für Mangan (0,2 mg/m<sup>3</sup>) wird erreicht, bevor der allgemeine Grenzwert für Schweißrauch erreicht wird. Die einzige Möglichkeit, die richtigen Werte der Zersetzungsprodukte festzulegen, sind Probenahme und -analyse. Die Zusammensetzung und Menge des Rauches und der Gase, denen ein Schweißer übermäßig ausgesetzt sein kann, kann anhand einer Probe aus dem Inneren des Schutzhelms oder aus dem Atembereich des Schweißers bestimmt werden. Siehe ANSI/AWSF 1.1 „Method for Sampling Airborne Particles Generated by Welding and Allied Processes“ (Verfahren zur Probenentnahme von beim Schweißen und verwandten Verfahren erzeugten Luftpartikeln), erhältlich bei der American Welding Society.

Gase:	CAS-Nr.:	MAK ml/m <sup>3</sup>	MAK mg/m <sup>3</sup>	ACGIH TLV mg/m <sup>3</sup>
Kohlendioxid CO <sub>2</sub>	124-38-9	5.000	9000	5.000
Kohlenmonoxid CO	630-08-0	30	33	25
Distickstofftetraoxid N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	10544-72-6			3
Wasserstofffluorid HF	7664-39-3			25
Stickstoffmonoxid NO	10102-43-9	25	30	3
Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub>	10102-44-0	5	9	0,1
Ozon O <sub>3</sub>	10028-15-6	0,1	0,2	0,1
Phosgen COCl <sub>2</sub>	75-44-5	0,1	0,4	0,3
Formaldehyd CH <sub>2</sub> O	50-00-0	0,5	0,6	

Rauch und Staub:	CAS-Nr.:	MAK mg/m <sup>3</sup>		ACGIH TLV mg/m <sup>3</sup>	
Fluoride (Calcium als Fluorid)	778-75-5	2,5	Staub gesamt	2,5	Staub gesamt
Chrom(VI)-Verbindungen (Chromate)	1333-82-0	0,1	Staub gesamt	0,5	Staub gesamt als Cr
Kupferoxid	7440-50-8	0,1	Atembarer Staub	0,2	Rauch
Manganoxid	7439-96-5	0,5	Staub gesamt	0,2	Rauch
Nickel Ni (löslich)	7440-02-0	0,1	Staub gesamt	0,1	Staub gesamt
Nickeloxide NiO, Ni <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1313-99-1, 1314-06-3	0,5	Staub gesamt		

Molybdänverbindungen, löslich (als Mo)	7439-98-7	5	Staub gesamt	5	Staub gesamt
Berylliumoxid BeO	1304-56-7	0,002	Staub gesamt		
Cadmiumoxid CdO	1306-19-0	0,03	Staub gesamt	0,01	Staub gesamt
Kobaltoxid CoO	1307-96-6	0,1	Staub gesamt		
Vanadium(V)-Oxid	1314-62-1	0,05	Atembarer Staub		
Zinkoxid	1314-13-2	5	Atembarer Staub		
Siliziumdioxid SiO <sub>2</sub>	7631-86-9	0,1	Atembarer Staub	0,1	Atembarer Staub
MAK - Maximale Arbeitsplatzkonzentration	Festgelegt von der DFG (Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft) oder der EU (Kommission der Europäischen Union)				
TLV - Threshold Limit Value	[ACGIH - Amerikanische Konferenz der staatlichen Gesundheitsschutzbeauftragten für die Industrie: TLVs and other Occupational Exposure Values (Schwellengrenzwerte und andere Expositionswerte am Arbeitsplatz)]				

Akute Toxizität:

**Nach einer akuten (kurzfristigen) Überexposition mit Gasen, Rauch und Staub** können u.a. folgende Symptome vorliegen:

- Reizung der Augen (tränenende Augen), Reizung der Nase (Übelkeit und Trockenheit), Reizung der Lunge und des Rachens.
- Unwohlsein wie Kopfschmerzen, Schwindel, Gießfieber, Atembeschwerden, häufiges Husten oder Schmerzen im Brustkorb.
- Kann bestehende Atemwegsbeschwerden (z.B. Asthma, Emphysem) verschlimmern.
- Eine Exposition mit extrem hohen Mengen von Fluoriden kann zu Magenschmerzen, Diarrhö, Muskelschwäche und Muskelkrämpfen führen. In äußersten Fällen kann sie zu Bewusstlosigkeit und Tod führen.
- Einige mit dem Schweißen verbundene toxische Gase können zu Lungenödemen, Erstickung und Tod führen.
- Chrom bzw. Chromate im Rauch können Nase und Haut reizen.
- Nickelverbindungen im Rauch können einen metallischen Geschmack im Mund, Übelkeit, ein Engegefühl in der Brust, Fieber und allergische Reaktionen auslösen.

Vorhandene Krankheitsbilder, die durch die Überexposition verschlimmert werden:

Menschen mit Allergien oder eingeschränkter Atemfunktion können Symptome zeigen, die durch die Exposition mit Schweißrauch verschlimmert werden. Eine derartige Reaktion kann wegen der unterschiedlichen Zusammensetzung und Menge der Zersetzungsprodukte jedoch nicht vorhergesagt werden.

Chronische Toxizität:

**Eine Folge einer chronischen (langzeitigen) Überexposition mit luftverschmutzenden Stoffen** kann die Anreicherung dieser Stoffe in den Lungen sein, die sich bei einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs in dunklen Bereichen zeigt. Die Schwere der Veränderung ist proportional zur Expositionsdauer. Die sichtbaren Veränderungen sind nicht unbedingt Symptome einer eingeschränkten Lungenfunktion oder Lungenerkrankung. Zudem können die bei der Röntgenaufnahme sichtbaren Veränderungen von nicht arbeitsbedingten Faktoren wie Rauchen usw. hervorgerufen worden sein.

## Folgen:

- Kann Hautausschlag verursachen.
- Eine chronische Überexposition mit Schweißrauch kann zu Siderose (Eisenablagerungen in der Lunge) führen und die Lungenfunktion beeinträchtigen.
- Fälle von Bronchitis und Lungenfibrose wurden gemeldet.
- Eine wiederholte Exposition mit Fluoriden kann zu einer übermäßigen Verkalkung der Knochen und der Rippen-, Becken- und Wirbelsäulenbänder führen.
- Eine langfristige Überexposition mit nickelhaltigem Rauch kann zudem zu Lungenfibrose und Lungenödemen führen.
- Eine Überexposition mit Manganverbindungen kann das zentrale Nervensystem beeinträchtigen. Symptome dafür sind Mattigkeit, Müdigkeit, Muskelschwäche, emotionale Störungen und spastischer Gang.

## Sensibilisierung:

- Keine Daten vorhanden.

Krebs-verursachend:(NTP-Jahresbericht, IARC-Monografien, sonstige):

- Nickel und Chrom sind nach der OSHA als potenziell Krebs erregende Stoffe zu betrachten (29CFR1910.1200). Die IARC gibt Nickel, Chrom und einige ihrer Verbindungen als potenziell Krebs erregend für Menschen an, wobei die Verbindungen jedoch nicht genau genannt werden können. Die IARC zog ihre Schlussfolgerung nicht aus dem Schweißen, sondern aus anderen Verfahren. Ungeachtet dessen müssen die Expositionswerte unter den in Abschnitt 11 genannten Werten liegen.
- Chrom(VI)-Verbindungen werden in kritischen Konzentrationen erzeugt, wenn hoch legierte, beschichtete Elektroden für das manuelle Metall-Lichtbogenschweißen verwendet werden. Das ist auch beim Reparaturschweißen von mit zinkchromathaltigen Grundierungen beschichteten Werkstoffen der Fall, ein Verfahren, das in der Vergangenheit angewandt wurde. Nickeloxide entstehen vorrangig beim Schweißen mit reinem Nickel und Nickellegierungen.
- Berylliumoxid, Kobaltoxid und Cadmiumoxid, die aus dem Stammwerkstoff oder Schweißwerkstoff erzeugt werden, gelten ebenfalls als potenziell Krebs erregend.

**Warnhinweis!**

Dieses Produkt erzeugt, wenn es beim Schweißen oder Schneiden eingesetzt wird, Rauch oder Gase, die chemische Stoffe enthalten, die dem Bundesstaat Kalifornien in einigen Fällen als Krebs erregend bekannt sind (California Health & Safety Code (Kalifornisches Gesetz zu Gesundheitsschutz und Sicherheit) § 25249.5 ff.).

Mutation:  
Auswirkung auf die Reproduktionsfähigkeit:

- Keine Daten vorhanden.
- Dieses Produkt enthält oder erzeugt, wenn es beim Schweißen oder Schneiden eingesetzt wird, chemische Stoffe bzw. Rauch oder Gase, die chemische Stoffe enthalten, die dem Bundesstaat Kalifornien in einigen Fällen als Geburtsschäden (oder andere Reproduktionsschäden) verursachend bekannt sind (California Health & Safety Code § 25249.5 ff.)

**12. Umweltspezifische Angaben**

**Ökotoxische Wirkungen:**

Aquatische Toxizität:		
Komponente:	Art:	Wert:
---		

- Allgemein:
  - Schweißdrähte sind nicht umweltgefährlich. Sie sind fest, kompakt und nicht in Wasser löslich.
- Mobilität:
  - Keine Daten vorhanden.
- Stabilität und Zersetzung:
  - Festes, kompaktes Produkt, unlöslich in Wasser.
  - Unter gewöhnlichen Bedingungen, Temperaturen und unter anweisungsgemäßen Bedingungen stabil.
  - In feuchter Umgebung können sich die Eigenschaften des Schweißstoffes verändern.
- Wassergefährdungsklasse:
  - WKG 0 (Wassergefährdung/-schutz/unsere Wissens nach – Selbsteinst.)
- Bioakkumulation:
  - Keine Daten vorhanden.
- Umweltverhalten:
  - Keine Daten vorhanden.
  - Das Produkt hat (unsere Wissens nach) keine negativen Umwelteinwirkungen.
- Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften: ---
- Zusätzliche Hinweise: ---

**13. Entsorgungshinweise**

**Produkt:**

Empfehlung: Verhindern, dass Abfälle die Umgebung verunreinigen. Was nicht wieder verwendet oder wieder verwertet werden kann, sollte in angemessener und zulässiger Weise entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nummer: ---

**Leere Behälter:**

Empfehlung: Alle Produkte, Reststoffe, Einwegbehälter und Verpackungsmaterial umweltverträglich und gemäß den geltenden internationalen, nationalen und lokalen Rechtsvorschriften, sofern nichts anderes angegeben ist, entsorgen.

**14. Transportvorschriften**

Das Produkt hat keine schädlichen Inhaltsstoffe und ist nicht in den Versandvorschriften für Gefahrgüter aufgeführt.

- IMDG/IMO: Nicht einstuftungspflichtig.
- ADR/RID: Nicht einstuftungspflichtig.
- ICAO/IATA: Nicht einstuftungspflichtig.
- UN-Nummer: Nicht reguliert.

Transport / weitere Angaben: Die Produkte müssen gegen Witterungseinflüsse (wie Feuchtigkeit, Nässe, Regen, Schnee ...) geschützt werden.

**15. Rechtsvorschriften**

**Kennzeichnung nach EG(EEC)-Richtlinien:**

---

**Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:**

---

**Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:**

---

Gefahrbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Enthält: ---

**R-Sätze:**

---

**S-Sätze:**

---

**Nationale Vorschriften:**

Sicherheitsbeurteilung:	Sicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgeführt.
Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:	Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche nach § 22 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) sowie werdende und stillende Mütter nach §§ 4 und 5 Verordnung zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) sind zu beachten: D.h., wenn nicht sichergestellt ist, dass die unter Pkt. 8 genannten Arbeitsplatzgrenzwerte unterschritten werden, dürfen Jugendliche sowie werdende und stillende Mütter nicht beschäftigt werden.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):	---
Klassifizierung nach VbF:	---
Technische Anleitung Luft (TA-Luft):	---
VOC:	---
Wassergefährdungsklasse:	n.w.g. (Siehe Punkt 12)
Zusätzliche Hinweise:	<b>Berufsgenossenschaftliche Regeln / Vorschriften:</b> <b>BGR 500</b> – Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren <b>BGR 220</b> – Schweißrauche <b>BGI 593</b> – Schadstoffe beim Schweißen und bei verwandten Verfahren

<b>16. Sonstige Angaben</b>
-----------------------------

Das SDB wurde nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt erstellt. Unseres Wissens sind die Angaben aktuell. Da die Technolit GmbH keinen Einfluss auf die Verwendung der Angaben, Meinungen und Bedingungen für den Gebrauch der Produkte nehmen kann, ist der Benutzer verpflichtet, die Bedingungen für den sicheren Gebrauch der Produkte selbst festzulegen. Der Benutzer muss die Eignung des Materials für einen bestimmten Zweck selbst feststellen und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

Die Technolit GmbH macht die Angaben in SDB in gutem Glauben, gibt aber keine Zusicherung in Bezug auf ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit. Das SDB dient lediglich als Richtlinie für die angemessene vorsichtige Handhabung des Materials durch eine ordentlich geschulte Person. Empfänger der Informationen müssen eigenständig beurteilen, ob das Material für einen bestimmten Zweck geeignet ist. Die Technolit GmbH gibt in Bezug auf die Angaben in diesem SDB oder das Produkt, auf das sich die Angaben beziehen, keine ausdrücklichen oder konkludenten Zusicherungen oder Garantien wie u. a. die Garantie der Durchschnittsqualität und der Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Dementsprechend haftet die Technolit GmbH nicht für Schäden, die aus der Verwendung oder dem Vertrauen auf den Angaben folgen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherung im Sinne von Haftungs- und Gewährleistungsvorschriften dar und erfolgen unverbindlich. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, die obige Information darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden. Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten. Nicht ausgefüllte Rubriken beruhen darauf, dass die Daten nicht bekannt sind bzw. dass Erfahrungen nicht vorliegen. Sie berechtigen nicht zu der Annahme, dass von dem jeweiligen Punkt keine Gefahren ausgehen können. Die Firma kann nicht für Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine direkte Übernahme von Angaben aus unseren Sicherheitsdatenblättern in der alleinigen Verantwortung des Empfängers liegen.

Wir verweisen auf unser Schutzbrillen- und Schutzhandschuhprogramm.

**Wortlaut der R-Sätze unter Abschnitt 2 und 3:**

Diese(r) R-Satz/Sätze gilt/gelten nur für den/die Inhaltsstoff(e) und gibt/geben nicht immer die Einstufung der Zubereitung an:

---

**Siehe:**

- American National Standard Z 49.1 „Safety in Welding and Cutting“, herausgegeben von der American Welding Society und die OSHA-Publikation 2206 (29CFR1910), U.S. Government Printing Office.
- ANS/AWS F 111.1, F1.2, F1.4 und F 1.5, erhältlich bei der American Welding Society, 50 N.V.LeJeune Road, Miami, FL33126
- EN-Normen für das Fachgebiet Schweißtechnik:

<b>EN-Nummer / Ausgabe</b>	<b>Titel</b>
EN 169 / 1992	Persönlicher Augenschutz; Filter für Schweißen und verwandte Technik; Transmissionsanforderungen und empfohlene Verwendung
EN 175 / 1994	Persönlicher Schutz; Geräte für Augen und Gesichtsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren (ausgenommen Hauben)
EN 379 / 1993	Anforderung an Schweißschutzfilter mit umschaltbaren Lichttransmissionsgrad und Schweißerschutzfilter mit zwei Lichttransmissionsgraden
EN 470 / 1994	Schutzkleidung für Schweißer und ähnliche Verfahren
EN 60974-1 / 1990	Sicherheitsanforderungen für Einrichtungen zum Lichtbogenschweißen, Teil 2: Schweißstromquelle

**Abkürzungen und Akronyme:**

ADR:	Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID:	Reglement internationale concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG:	International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA:	International Air Transport Association
GHS:	Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
GefStoffV:	Gefährstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
MAL-Code	Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)

LC50	Lethal concentration, 50 percent
LD50	Lethal dose, 50 percent
AOX	Adsorbierbare organische Halogenverbindungen
VOC	Volatile organic compounds (flüchtige organische Verbindungen)
WGK	Wassergefährdungsklassen gem. Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS, Deutschland
WGK 1	WGK 1 = schwach wassergefährdend   WGK 2 = wassergefährdend   WGK 3 = stark wassergefährdend

Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblattes werden alle vorhergehenden Sicherheitsdatenblätter für dieses Produkt ungültig.

\* Daten gegenüber Vorversion geändert [(\*) - Unterpunkt / \*\* Abschnitt komplett geändert]

Dieses SDB entspricht formal der EG-Verordnung Nr. 1907/2006.

Inhaltliche Angaben, die nach dieser Verordnung notwendig sind/werden, werden in der vorgegebenen Zeit und nach Kenntnis der erforderlichen Informationen nachgetragen bzw. ergänzt.